

لیست تجهیزات آزمایشگاه

ردیف	نام دستگاه	تعداد	کشور سازنده	وضعیت کالیبراسیون	نحوه کاربرد
1	پرو فایل پرژکتور	2	ژاپن	گواهینامه دارد	اندازه گیری ابعادی
			هند	گواهینامه دارد	
2	میکروسکوپ	2	چین	نیاز ندارد	اندازه گیری ابعادی
3	فریزر صنعتی تا ۵۰- درجه سانتی گراد	1	کانادا	گواهینامه دارد	آزمونهای در دمای پایین
4	کوره حرارتی تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد	1	انگلستان	گواهینامه دارد	آزمونهای در دمای بالا
5	ولتاژ AC	2	انگلستان	گواهینامه دارد	اندازه گیری استقامت دی الکتریک - خود جذبی
			ایران	گواهینامه دارد	
6	ولتاژ DC	2	ایران	گواهینامه دارد	اندازه گیری استقامت دی الکتریک - خود جذبی
			ایران	گواهینامه دارد	
7	مقاومت عایقی	1	انگلستان	گواهینامه دارد	اندازه گیری مقاومت عایقی
8	مقاومت هادی میکرو اهم متر	3	انگلستان	گواهینامه دارد	اندازه گیری مقاومت هادی
			ایران	گواهینامه دارد	اندازه گیری مقاومت هادی
			ایران	گواهینامه دارد	اندازه گیری مقاومت هادی
9	عیب یاب کابل	1	انگلستان	نیاز ندارد	مشخص کردن عیب کابل
10	ترازوی دیجیتالی با دقت ۰.۱ میلی گرم	1	ژاپن	گواهینامه دارد	آزمون تلفات جرم
11	کشش مکانیکی	2	ژاپن	گواهینامه دارد	اندازه گیری نیروی پارگی، درصد افزایش طول و انیل هادی
			انگلستان	گواهینامه دارد	
12	تست انعطاف پذیری	1	ایران	گواهینامه دارد	آزمون انعطاف پذیری
13	اندازه گیری سختی سنجی	1	آلمان	گواهینامه دارد	آزمون سختی سنجی
14	اندازه گیری ثابت حرارتی با دقت ۰.۵ °C	1	ایران	گواهینامه دارد	آزمون ثابت حرارتی
15	دسیکاتور	1	ایران	نیاز ندارد	آزمون تلفات جرم

16	ابزار مورد استفاده در تست خمش در دمای پایین	1	ایران	نیاز ندارد	آزمونهای در دمای پایین
17	ابزار مورد استفاده در تست ضربه در دمای پایین	1	ایران	نیاز ندارد	آزمونهای در دمای پایین
18	ابزار مورد استفاده در تست انتشار شعله	1	ایران	نیاز ندارد	آزمون شعله در حالت عمودی
19	ابزار مورد استفاده در تست شوک حرارتی	1	ایران	نیاز ندارد	آزمونهای در دمای بالا
20	ابزار مورد استفاده در تست فشار در دمای بالا	1	ایران	نیاز ندارد	آزمونهای در دمای بالا
21	ابزار تهیه نمونه های دمبل فرم کوچک و بزرگ	1	ایران	نیاز ندارد	آزمونهای در دمای بالا و پایین
22	وان آب ۶۰۰ لیتری	2	ایران	نیاز ندارد	ولتاژ در آب، مقاومت عایقی، خودجذبی
23	میکرومتر دیجیتالی	6	ژاپن	گواهینامه دارد	ابعادی
24	کولیس	20	ژاپن	گواهینامه دارد	ابعادی